

Wykaz dostępności Centrów Finansowych mFinanse

Lp.	Adres placówki	Infrastruktura otaczająca	Dostępność wejścia do placówki	Jaka jest liczba stopni prowadząca do placówki?	Czy w ciągach komunikacyjnych wewnątrz placówki występują szklane, nieoznakowane witraży?	Parking dostępny dla osób z niepełnosprawnościami	Obsługa w PJM	Możliwość wejścia z psem asystującym	Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami	Pętla indukcyjna	Chrombook /czytnik	Schuchawki jeśli L - tak	Lupa
CF	Władysława IV 43 Gdynia	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Norwida 2 Gdańsk	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Sienkiewicz 9; 76-200 Słupsk	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Głowackiego 14 piętro 4 Olsztyn	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	więcej		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Wendy 15 Gdynia	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Hewliusz 9 , Gdańsk	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Lubicka 53 Toruń	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	PLAC KOŚCIELECKICH 3 BUDYNEK IMOBILE Bydgoszcz	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Częstochowa, ul. Sobieskiego 50, 2 piętro	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Katowice, ul. Wrocławska 54, Segment C, 2 piętro	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Lublin, Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	więcej		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Al. IX Wieków Kielce 2a/3 25-516 Kielce	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Rzeszów ul. Piłsudskiego 31	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Gliwice, Dworcowa 25 piętro 4	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK

CF	Lublin Jana Pawła II 17	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	ul. Jasnogórska 9, 1 p. klatka B, 31-358 Kraków	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Kotłarska 11, 31-539 Kraków	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Zabłocie 43a, 30-701 Kraków	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Aljeje Jerozolimskie 94	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	ul. Domaniewska 48 Warszawa	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	ul. Pańska 96 lok 106, Warszawa	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Chłodna 51, 25 piętro, Warszawa	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	03-840 Warszawa ul. Grochowska 306/308	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	NIE	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	26-600 Radom, ul. Malczewskiego 24	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	ul. Słomińskiego 7, 00-195 Warszawa	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Łódź Roosevelta 6	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Łódź, Ogrodowa 8	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK

CF	Poznań, ul. Wierzbicice 1C, bud. D2	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Ul. Zwierzyniecka 30/36 Poznań	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	ul. Święty Marcin 40 Poznań	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Legnicka 56, Wrocław	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	więcej		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Zielona Góra	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Gorzów Wlkp.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Wrocław, ul. Kazimierza Wlk. 1	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	0		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Szczecin Al. Niepodległości 31	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Wrocław, ul. Skonimskiego 1A	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Al. Jana Pawła II Warszawa	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		NIE	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	ul. Horoszkiewicza 6, Segment C, lokal nr 112; 45-301 Opole	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy	NIE	NIE	TAK	TAK
CF	Al.Woj.Polskiego8 Szczecin	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej		TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE (w tym brak chromebooków)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK