

Wykaz dostępności placówek partnerskich mFinanse

Lp.	Adres	Infrastruktura otaczająca	Dostępność wejścia do placówki	Jaka jest liczba stopni prowadząca do placówki?	Parking dostępny dla osób z niepełnosprawnościami	Możliwość wejścia z psem asystującym	Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
1	ul.Lwowska 2, 38-400 Krosno	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		2	TAK	TAK	NIE
2	ul.Mickiewicza 6, 34-100 Wadowice	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		2	NIE	TAK	NIE
3	ul.Mickiewicza 9 32-650 Kęty	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej			
4	ul.Jana Zamoyskiego 81/14 30-519 Kraków	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
5	Rynek Główny 20 32-600 Oświęcim	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	NIE
6	ul.Wyjazdowa 1A/9 32-087 Zielonki	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej	NIE	NIE	NIE
7	ul.Fiołkowa 10/174 31-457 Kraków	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		1	NIE	TAK	NIE
8	ul.Josepha Conrada 51A/A300, 31-357 Kraków	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy
9	ul.Tytusa Chałubińskiego 47A 30-698 Kraków	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej	NIE	NIE	NIE
10	Plac Na Groblach 5/42 31-101 Kraków	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	1	NIE	NIE	NIE
11	ul.,Powstania Warszawskiego 5 32-020 Wieliczka	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		1	NIE	TAK	NIE

12	ul.Na Błonie 40a/6 30-147 Kraków	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
13	ul.Sienkiewicza 2 38-500 Sanok	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		2	NIE	TAK	NIE
14	ul.Mogilska 123 31-571 Kraków	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		0	NIE	TAK	NIE
15	ul.1 Maja 10 28-500 Kazimierza Wielka	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
16	ul.Narutowicza 3 32-540 Trzebinia	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		0	NIE	TAK	NIE
17	ul.Ignacego Mościckiego 47/1 33-100 Tarnów	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
18	ul.Bonerowska 3/20 31-030 Kraków	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
19	ul.Widokowa 24 32-085 Tomaszowice	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
20	Cicha 11/-, 72-405 Świerżno	Utrudnione dojście do budynku ze względu na nierówności i zły stan techniczny nawierzchni	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	0	NIE	TAK	NIE
21	Jana z Kolna 10/-, 75-204 Koszalin	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	2	TAK	TAK	NIE
22	Świerczewska 68, 71-066 Szczecin	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	TAK	NIE
23	Jana Pawła II 23/2, 78 - 100 Kołobrzeg	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	NIE	TAK	NIE
24	Goleniowska 30A/I, 70-840 Szczecin	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	TAK	TAK	NIE

25	Sienna 9/-, 70-542 Szczecin	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej	NIE	TAK	NIE
26	Moldawska 30A/12A, 61-614 Poznań	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	NIE
27	Górczyńska 21/19, 66-400 Gorzów Wielkopolski	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	2	NIE	TAK	NIE
28	Irysowa 12/1, 62-045 Pniewy	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	brak różnic poziomów wew/zew placówki	2	NIE	TAK	NIE
29	Dąbrowskiego 58/u1, 60-522 Poznań	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	NIE
30	GÓRNOŚLĄSKA 34/-, 62-800 KALISZ	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	brak różnic poziomów wew/zew placówki	1	TAK	TAK	NIE
31	os. XXV-lecia 4/-, 64-980 Trzcianka	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	NIE	TAK	NIE
32	Dworcowa 39/114, 64-500 Szamotuły	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	więcej	TAK	TAK	TAK
33	ul. Św. Cyryla i Metodego 7/86, 65-533 Zielona Góra	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	NIE	TAK	NIE
34	Władysława Sikorskiego 15D II p., 65-061 Zielona Góra	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	NIE	TAK	NIE
35	Rynek 10/1, 64-800 Chodzież	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	2	NIE	TAK	NIE
36	Policka 34A/4, 71-837 Szczecin	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	więcej	NIE	TAK	NIE
37	Zakole 4a/-, 62-510 Konin	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	NIE

38	Eugeniusza Kwiatkowskiego 6/10, 66-400 Gorzów Wielkopolski	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	TAK	TAK	NIE
39	Pl. Wolności 6/15, 78-400 Szczecinek	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy
40	Tradycji 13D/10, 75-381 Koszalin	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	TAK	TAK	NIE
41	Kosmonautów 31/-, 05-410 Józefów	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	nie	NIE
42	Aleja 3 Maja 14/60, 00-381 Warszawa	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	nie	NIE
43	Melgiewska 74, 20-234 Lublin	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE	NIE
44	Maksymiliana Gierymskiego 11/-, 13-200 Działdowo	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	nie	NIE
45	Księcia Ziemowita 53/3A/7, 03-885 Warszawa	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	nie	NIE
46	Wojska Polskiego 38, 18-400 Łomża	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	nie	NIE
47	Szkołna 33A, 05-552 Mroków	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
48	Tysiąclecia 16, 21-300 Radzyń Podlaski	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	nie	NIE
49	ul. Zielonej Łąki 29, 05-083 Borzęcin Mały	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
50	Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10/U7, 15-888 Białystok	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		0	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	TAK	NIE

51	Warszówka 46, 08-443 Sobienie-Jeziory	Utrudnione dojście do budynku ze względu na nierówności i zły stan techniczny nawierzchni		więcej	NIE	nie	nie
52	Piękna 1/208, 15-282 Białystok	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	więcej	tak	nie	tak
53	Gabriela Narutowicza 44, 21-500 Biała Podlaska	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	NIE
54	Szaloma Asza 2/2, 08-110 Siedlce	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	TAK	NIE
55	Długa 29/-, 00-238 Warszawa	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	TAK	nie	NIE
56	Tadeusza Kościuszki 9/-, 05-190 Nasielsk	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		2	NIE	TAK	NIE
57	Stara Ruskołęka 30/-, 07-305 Andrzejewo	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	nie	NIE
58	Rynek 21A/-, 08-445 Osieck	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	nie	NIE
59	Stefana Żdanowskiego 5/-, 21-400 Łuków	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	tak	nie
60	Spacerowa 4/-, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	TAK	NIE
61	gen. L. Okulickiego 26c/-, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	NIE
62	Galeria Nowa Praga, Jagiellońska 82B/27, 03-301 Warszawa	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy
63	Lecha Falandysza 8/36, 05-250 Radzymin	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	TAK	NIE

64.	Jana Pawła II 34/-, 95-050 Konstantynów Łódzki	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		2	TAK	TAK	NIE
65	Starzyńskiego 32, 95-035 Ozorków	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	NIE	NIE
66	Truskawkowa 8/-, 05-200 Zagościniec	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
67	Łęczyńska 51, 20-313 Lublin	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		2	NIE	TAK	NIE
68	Łąbędzia 17, 20-335 Lublin	Utrudnione dojście do budynku ze względu na nierówności i zły stan techniczny nawierzchni		0	NIE	NIE	NIE
69	Piłsudskiego 25B, 19-300 Ełk	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	TAK, zapewniony przez budynek biurowy	NIE	NIE
70	Sienkiewicza 6, 05-074 Halinów	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
71	Śladów 87/-, 05-088 Brochów	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		więcej	NIE	NIE	NIE
72	Powstańców Śląskich 26/3, 42-600 Tarnowskie Góry	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		2	TAK	TAK	NIE
73	Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	NIE
74	Zwycięska 14c/C1, 53-033 Wrocław	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	NIE
75	Strzelców Bytomskich 226, 41-923 Bytom	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	0	TAK	TAK	NIE
76	Grunwaldzka 3C/2, 59-700 Bolesławiec	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	TAK	TAK	NIE

77	Sportowa 27, 59-300 Lubin	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	TAK	TAK	NIE
78	Bohaterów Getta 4/2, 58-150 Strzegom	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		1	TAK	TAK	NIE
79	Inżynierska 39/105, 53-228 Wrocław	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej	TAK	TAK	NIE
80	Tarnopolska 3, 45-316 Opole	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		0	TAK	TAK	NIE
81	Józefa Bożka 45/20, 55-220 Jelcz-Laskowice	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
82	Długa 55b/4, 53-633 Wrocław	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	więcej	NIE	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy
83	Irysowa 9/-, 55-040 Bielany Wrocławskie	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy
84	Trzech Kotwic 11J, 49-300 Brzeg	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
85	Cedyńska 12/5, 59-300 Lubin	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
86	Idzikowskiego 34/1a, 54-129 Wrocław	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	NIE
87	Piaskowa 12, 63-410 Gorzyce Wielkie	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
88	Okulickiego 9, 55-100 Trzebnica	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE

89	Rynek 25, 58-200 Dzierżoniów	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	TAK	TAK	NIE
90	Jana Kilińskiego 5c/3, 59-700 Bolesławiec	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
91	Słowiańska 16a/1, 59-100 Polkowice	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		1	NIE	TAK	NIE
92	Ślubicka 5C, 59-100 Polkowice	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	NIE
93	Bolesława Kubika 8, 59-700 Bolesławiec	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
94	Nad Potokiem 22A/-, 57-350 Kudowa-Zdrój	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	NIE
95	Karkoszka 53/-, 44-300 Wodzisław Śląski	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
96	Wodzisławska 174/-, 44-200 Rybnik	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	NIE
97	Platynowa 15/-, 59-300 Lubin	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	TAK	NIE
98	Orla 5/8, 55-010 Święta Katarzyna	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	NIE
99	Bolesława Chrobrego 6/1, 58-300 Wałbrzych	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
100	Grunwaldzka 14/-, 57-200 Żąbkowice Śląskie	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	NIE
101	AL. ARMII KRAJOWEJ 53/211, 50-541 WROCLAW	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	Placówka w budynku biurowym bez bezpośredniego wejścia z ulicy. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.	0	TAK	TAK	TAK, zapewniona przez budynek biurowy

102	Wałowa 18/-, 55-100 Trzebnica	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	NIE
103	Sokolica 5/-, 57-400 Nowa Ruda	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
104	Sępów 17G/-, 59-500 Złotoryja	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna		więcej	NIE	NIE	NIE
105	Józefa Bema 2H/-, 47-224 Kędzierzyn-Koźle	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.		1	TAK	TAK	NIE
106	Matejki 11a, 56-400 Oleśnica	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	NIE